真鍮ブラシは危険！

ソマックス株式会社

真鍮ブラシで金型表面をこすると、真鍮が金型表面にたくさん居座ります。



真鍮ブラシを使用すると、金型表面に付着した汚れを更に溝深くへ押し込み、真鍮も金型表面に残留します。

真鍮ブラシで磨いた金型の写真

※真鍮ブラシで金型表面を 50 回、300 回こすった後の金型表面写真（×500 倍）



50 回ブラッシング　　300 回ブラッシング



真鍮がついたままの金型を成形機にセットすると…

そんな真鍮だらけの金型に樹脂が流れ込んできました。



樹脂が流れ込み、真鍮が金型表面から剥がれていきます。

成形中の金型



真鍮が金型に残留したままだと…

成形品が真鍮を巻き込んでしまいました。

金型表面に残留した真鍮は、
成形品にも影響が出てしまいます！



2014.08

ソマックス 株式会社

〒537-0023　大阪市東成区玉津1丁目7番17号
TEL：06-6976-1108　E-mail：info@somax.co.jp
FAX：06-6977-5702　http：//www.somax.co.jp